

TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

E' disponibile per il download la **nuova versione software 25.0 per il dispositivo di diagnosi iONE CRUISER e per il software PROADAS 2.0.**

A partire dalla release 25 è **possibile sbloccare le centraline di sicurezza presenti nei veicoli del marchio MERCEDES-BENZ** con il servizio SGM **disponibile** con il dispositivo di diagnosi iONE CRUISER.

Per scaricare l'aggiornamento è necessario avere un collegamento a Internet e seguire le istruzioni indicate dal software.

NUOVI CONTENUTI

VEICOLO	IMPIANTO
BMW	
1-SERIE IV (F70) 4-SERIE II (G26) GRAN COUPÉ	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO
CITROEN	
C3 III (B618) C3 III VAN C3 AIRCROSS II (2C-2R) VAN C3 AIRCROSS II (2R-2C) C4 SPACETOURER (3A-3E) GRAND C4 SPACETOURER C4 SPACETOURER (3A-3E) GRAND C4 SPACETOURER VAN C4 SPACETOURER (3D) C4 SPACETOURER (3D) VAN	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP
CUPRA	
BORN (K11)	▶ TELECAMERA 360 GRADI


TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
KIA	
BORREGO (HM)	▶ MODULO COMMUTAZIONE PIANTONE STERZO ▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ TELECAMERA 360 GRADI ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SUPERVISORE ASSISTENZA ALLA GUIDA ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
CARENS V (KY)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO
CEED III (CD)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
CEED III (CD) COMBI CEED III (CD) HATCHBACK VAN CEED III (CD) PROCEED CEED III (CD) PROCEED COMBI VAN CEED III (CD) SPORTSWAGON	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)




TECO NEWS

**Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0**



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
KIA	
EV6 (CV)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SUPERVISORE ASSISTENZA ALLA GUIDA ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
K5 V (DL3)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE SINISTRO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE DESTRO ▶ TELECAMERA 360 GRADI ▶ RADAR FRONTALE ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
MOHAVE (HM)	▶ MODULO COMMUTAZIONE PIANTONE STERZO ▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ TELECAMERA 360 GRADI ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SUPERVISORE ASSISTENZA ALLA GUIDA ▶ SECURE GATEWAY (KIA)



TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
KIA	
NIRO I (DE) NIRO I (DE) VAN	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE SINISTRO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE DESTRO ▶ RADAR FRONTALE ▶ TELECAMERA FRONTALE
PICANTO III (JA)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE
RIO IV (YB-FB) RIO IV (YB-FB) SEDAN RIO IV (YB-FB) VAN	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE
SORENTO IV (MQ4)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ UNITA' DI COMUNICAZIONE CENTRALE ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
SOUL III (SK3) SOUL III (SK3) CARGO	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)


TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
KIA	
SPORTAGE IV (QL-QLE) VAN SPORTAGE IV (QLE-QL)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE SINISTRO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE DESTRO ▶ TELECAMERA 360 GRADI ▶ RADAR FRONTALE ▶ TELECAMERA FRONTALE
SPORTAGE V (NQ5)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)
STINGER (CK) HATCHBACK VAN MY20 STINGER (CK) MY20	▶ MODULO COMMUTAZIONE PIANTONE STERZO ▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE SINISTRO ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE DESTRO ▶ TELECAMERA 360 GRADI ▶ RADAR FRONTALE ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)




TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
KIA	
STONIC (YB)	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE
STONIC (YB) HATCHBACK VAN	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE
XCEED III (CD) XCEED III (CD) VAN	▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ TELECAMERA RETROMARCIA ▶ AIUTO PARCHEGGIO ▶ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO ▶ RADAR FRONTALE ▶ SENSORI PUNTO CIECO POSTERIORI ▶ TELECAMERA FRONTALE ▶ SECURE GATEWAY (KIA)



TECO NEWS


Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
LEXUS	
GS IV (GRL1-GWL1)	▶ CRUISE CONTROL ▶ ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ▶ SEGNALAZIONE CAMBIO CORSIA ▶ TELECAMERA RETROMARCIA* ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE SINISTRO* ▶ SENSORE PUNTO CIECO POSTERIORE DESTRO* ▶ RADAR FRONTALE ▶ TELECAMERA FRONTALE

VEICOLO	IMPIANTO
MERCEDES-BENZ	
AMG GT (X290) CLA (C118) COUPÉ CLA (X118) SHOOTING BRAKE CLASSE A IV (V177) SEDAN CLASSE A IV (W177) CLASSE B III (W247) CLASSE C IV (A205) CABRIOLET CLASSE C IV (C205) COUPÉ CLASSE C IV (S205) T-MODEL CLASSE C IV (W205) CLASSE E V (S213) ALL-TERRAIN CLASSE E V (S213) T-MODEL CLASSE E V (W213) CLASSE G IV (W463)	▶ BLOCCHETTO ACCENSIONE



TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

VEICOLO	IMPIANTO
MERCEDES-BENZ	
CLASSE S VII (A217) CABRIOLET	► BLOCCHETTO ACCENSIONE
CLASSE S VII (C217) COUPÉ	
CLASSE S VII (R217) CABRIO	
CLASSE S VII (W222)	
CLASSE S VII (X222) MAYBACH	
CLASSE V II (W447) MY19	
CLS (C257) COUPÉ	
EQA (H243)	
EQC (N293)	
GLA II (H247)	
GLB (X247)	
GLC I (C253) COUPÉ	
GLC I (X253)	
GLE II (C167) COUPÉ	
GLE II (W167)	
GLS II (X167)	
MARCO POLO (W447)	
SPRINTER IV (907) BUS 3-T	
SPRINTER IV (907) BUS 3.5-T	
SPRINTER IV (907) BUS 5-T	
SPRINTER IV (907) CABINATO 4-T	
SPRINTER IV (907) CABINATO 5-T	
SPRINTER IV (907) FURGONATO 4-T	
SPRINTER IV (907) FURGONATO 5-T	
SPRINTER IV (907-910) BUS 4-T	
SPRINTER IV (907-910) CABINATO 3.5-T	
SPRINTER IV (907-910) FURGONATO 3.5-T	
SPRINTER IV (910) CABINATO 3-T	
SPRINTER IV (910) FURGONATO 3-T	
VITO (W447) BUS MY19	
VITO (W447) FURGONATO MY19	
VITO (W447) MIXTO MY19	

TECO NEWS

Rilascio aggiornamento software
banca dati PROADAS 25.0



N. 13 30/09/2025

E' possibile consultare la **nuova copertura dati PROADAS 25.0** attraverso la nuova applicazione **PROADAS COVERAGE** all'interno del sito web PROADAS o tramite il pulsante specifico nel software PROADAS:

PROADAS COVERAGE LINK

Per tutte le procedure di posizionamento indicate con il simbolo asterisco* è necessario utilizzo del dispositivo **IONE REMOTE** per svolgere la calibrazione del sensore.

