



ASUNTO: Nuevo sensor de distancia láser OM30

Estimados Señores:

Nos complace informarles de que hemos comenzado la producción del nuevo sensor de distancia láser OM30 código recambio 5-127316, siguiendo nuestro compromiso constante por mejorar la calidad de nuestras equilibradoras.

Este nuevo sensor sustituye al anterior OADM13, código recambio 4-107134B, presente en el detector de medida interno de distancia y diámetro, y en algunos modelos, también en el detector de medida externo.

La introducción del sensor de distancia láser OM30 representa una mejora significativa en la lectura de los perfiles de las llantas, sobre todo para las de superficie negra y reflectante.



**Nuevo sensor de distancia láser OM30
Código recambio 5-127316**

Para quienes requieren dicha actualización, al sustituir el sensor anterior por el nuevo OM30, se deberá actualizar también el software de la equilibradora utilizando la última versión disponible en nuestro portal internet:

- TECO 740, TECO 750:
Sw versión iMX6: 1.7 - Sw versión MBU: 6.4
- TECO 750 versión vieja con MBUGRF:
Sw versión SD: 2.1 y Sw versión MBU: 4.5

Estamos a disposición para ofrecer detalles adicionales y asistencia sobre la adopción del nuevo sensor en los propios equipos.